

PRÜFBERICHT

2020/1026-003

Erstprüfung:

RM I 0/63, U3, U-A

Gemäß RVS 08.15.01 – Ausgabe 1. Mai 2017,
ÖNORM B 3140 - Ausgabe 2016-06-01 und
Recycling-Baustoffverordnung – RBV (BGBl. II Nr. 290/16)

Hersteller:

HWK Recycling GmbH
Franz-Cervinka-Weg 3
A-6372 Oberndorf i. Tirol

Produktionsstätte:

Recyclingplatz Oberndorf

Inhalt

Allgemeine Angaben	3
Auftraggeber	3
Beauftragung.....	3
Prüfgut.....	3
Hersteller	3
Produktionsstandort	3
Durchführung	3
Prüfergebnisse	4
Bautechnische Eigenschaften und Stoffliche Zusammensetzung	4
Korngrößenverteilung im Anlieferungszustand – Abbildung 1	6
Korngrößenverteilung nach Proctor – Abbildung 2	7
Beurteilung	8

Allgemeine Angaben

AUFTRAGGEBER

HWK Recycling GmbH, Franz-Cervinka-Weg 3 in A-6372 Oberndorf i. Tirol, vertreten durch Hr. Walter Weber.

BEAUFTRAGUNG

Der Auftraggeber beauftragte die BauLab Baustoffprüfung und Consulting e.U. mit der Durchführung einer Erstprüfung nach folgenden Regelwerken:

- RVS 08.15.01: Technische Vertragsbedingungen
Unterbauplanum und ungebundene Tragschichten
Ungebundene Tragschichten, Ausgabe 1. Mai 2017
- ÖNORM B 3140, Rezyklierte Gesteinskörnungen für ungebundene und hydraulisch gebundene Anwendungen sowie für Beton, Ausgabe: 2016-06-01

PRÜFGUT

Bezeichnung gem. § 11 RBVO: RM I 0/63, U3, U-A

Art des Materials: Recyciertes Mischgranulat aus Beton, Asphalt und Gestein

Größtkorn: 63 mm

Herkunft: div. Abbrüche – Raum Kitzbühel

Bautechnische Klassifizierung: Güteklasse I

Produktionszeitraum: 26.08.2020 bis 02.09.2020 (30 Std.)

Produktionsmenge - Charge: ca. 4.500t

HERSTELLER

HWK Recycling GmbH, Franz-Cervinka-Weg 3 in A-6372 Oberndorf i. Tirol

PRODUKTIONSSTANDORT

Recyclingplatz Oberndorf

DURCHFÜHRUNG

Die Durchführung der Probenahme erfolgte gemäß EN 932-1 an einer kegelförmigen Aufschüttung am 03.09.2020 durch Hr. Reinhard Moser / BauLab.

Die Prüfungen erfolgten im Zeitraum vom 07.09.2020 bis 19.10.2020.

Die Prüfung der Umweltverträglichkeit erfolgte im Zuge der Deklarationsprüfung durch die Nievelt Labor GmbH / Höbersdorf.

PRÜFERGEBNISSE

Prüfergebnisse

Der nachgereichten Tabelle sind die Ergebnisse der durchgeführten Prüfungen zu entnehmen.

BAUTECHNISCHE EIGENSCHAFTEN UND STOFFLICHE ZUSAMMENSETZUNG

Merkmal	Prüfnorm	Symbol	Einheit	Ergebnis	Kategorie ¹⁾	Soll ²⁾	Anforderung
Geometrische Anforderungen							
Stückgrößenverteilung	EN 933-1	G	M.-%	99,5	G _{A85}	G _{A85}	Erfüllt
		-	M.-%	siehe Abb.1	-	Bild A.5, ON B 3140	Erfüllt
Kornform von groben Gesteinskörnungen	EN 933-4	SI	M.-%	15	SI ₂₀	SI ₄₀	Erfüllt
Anteil gebrochener Körner in groben Gesteinskörnungen	EN 933-5	C	M.-%	c=100 tr=0	C _{90/3}	C _{90/3}	Erfüllt
Gehalt an Feinanteilen	EN 933-1	f	M.-%	4,5	f ₅	f _{3, f_{5, f_{7, f_{9, f₁₂}}}}	Erfüllt
Qualität der Feinanteile - Frostsicherheit							
Anteil <0,063 mm (bezogen aufs rechn. GK)	ÖNORM B 4810	-	M.-%	6	-	≤ 4	Anteil <0,02 mm ist zu beachten
Anteil <0,020 mm (bezogen aufs rechn. GK)		-	M.-%	3	-	≤ 3	Erfüllt
Physikalische Anforderungen							
Widerstand gegen Zertrümmerung	EN 1097-2	LA	M.-%	27	LA ₃₀	LA ₄₀	Erfüllt
Wasseraufnahme	EN 1097-6, Abschnitt 8	WA ₂₄	M.-%	3,5	-	≤ 2, ≤ 4 ³⁾	Erfüllt
Chemische Anforderungen							
Raumbeständigkeit von Stahlwerksschlacken	EN 1744-1	V	V.-%	NPD	V _{NR}	V _{NR}	Erfüllt
Dicalciumsilikatzerfall in Hochofenstüchschlacke	EN 1744-1	-	-	NPD	-	keine Anforderung	Erfüllt
Eisenerfall in Hochofenstüchschlacke	EN 1744-1	-	-	NPD	-	keine Anforderung	Erfüllt
Anforderungen an die Dauerhaftigkeit							
Sonnenbrand von Basalt	EN 1367-3 und EN 1097-2	SB	M.-%	NPD	SB _{NR}	SB _{NR}	Erfüllt
Widerstand gegen Frost-Tau-Wechsel der Kornklasse 8/16	EN 1367-1	F	M.-%	NPD	F _{NR}	F _{NR}	Erfüllt
Sonstige Anforderungen							
Wasserdurchlässigkeit	ÖNORM B 2606-T2	k	m/s	3,64*10 ⁻⁴ 4)	stark durchlässig	≥1,0*10 ⁻⁴	Erfüllt

¹⁾ Gemäß ÖNORM EN 13242 ²⁾ Anforderung für RM 0/63, Güteklasse I und U-Klasse U3 gemäß ÖNORM B 3140:2016

³⁾ bei einem Betonanteil von mind. 80% ⁴⁾ Gemäß Untersuchungsbericht der Boden- und Baustoffprüfstelle, Labor Nr.: 613-20 vom 15.09.2020


PRÜFERGEBNISSE

Merkmal	Prüfnorm	Symbol	Einheit	Ergebnis	Kategorie ¹⁾	Soll ²⁾	Anforderung
Klassifizierung der Bestandteile von groben rezyklierten Gesteinskörnungen							
Anteil Beton, Betonprodukte, Mörtel, Mauersteine aus Beton	ÖNORM EN 933-11	<i>Rc</i>	M.-%	88	<i>Rc</i> ₈₀	<i>Rc</i> _{NR}	Erfüllt
Anteil <i>Rc + Ru + Rg</i>		<i>Rcug</i>	M.-%	NPD	<i>Rcug</i> _{NR}	<i>Rcug</i> _{NR}	Erfüllt
Anteil Mauerziegel (Mauersteine und Ziegel), Kalksandsteine, nicht schwimmender Porenbeton		<i>Rb</i>	M.-%	0,1	<i>Rb</i> ₁₀₋	<i>Rb</i> _{NR}	Erfüllt
Anteil bitumenhaltige Materialien		<i>Ra</i>	M.-%	3,4	<i>Ra</i> ₅₋	<i>Ra</i> _{NR}	Erfüllt
Anteil Glas		<i>Rg</i>	M.-%	0	<i>Rg</i> ₂₋	<i>Rg</i> ₂₋	Erfüllt
Anteil sonstige Materialien (bindige Materialien, Metalle, nicht schwimmendes Holz, Kunststoff und Gummi, Gips)		<i>X</i>	M.-%	0	<i>X</i> ₁₋	<i>X</i> ₁₋	Erfüllt
Anteil <i>Rg + X</i>		-	M.-%	0	-	≤ 1 M.-%	Erfüllt
Anteil schwimmendes Material		<i>FL</i>	cm ³ /kg	2,1	<i>FL</i> ₅₋	<i>FL</i> ₅₋	Erfüllt
Anteil glasierter Keramik		-	M.-%	0	-	≤ 5 M.-%	Erfüllt
Anteil <i>Rc + Ra</i>		-	M.-%	90	-	≥ 50 M.-%	Erfüllt
Anteil <i>Ra</i>		<i>Ra</i>	M.-%	3,4	-	≤ 50 M.-%	Erfüllt
Anteil <i>Rc + Ra + Ru</i>		-	M.-%	100	-	≥ 95 M.-%	Erfüllt

¹⁾ Gemäß ÖNORM EN 13242

²⁾ Anforderung für RM 0/63, Güteklasse I und U-Klasse U3 gemäß ÖNORM B 3140:2016

KORNGRÖßENVERTEILUNG IM ANLIEFERUNGSZUSTAND – ABBILDUNG 1




--- Sieblinienbereich 0/63, Güteklasse I, ÖNORM B 3140:2016

○ Grenzwerte für 0/63 gem. EN 13242 G_A85

Summe Siebdurchgang																	
[mm]	0,063	0,125	0,250	0,5	1,0	2,0	4,0	8,0	11,2	16,0	22,4	31,5	45	63	90	125	180
[M.-%]	4,5	6,1	8,4	12,1	17,4	25,1	34,9	46,1	52,2	58,8	65,6	75,1	87,2	99,5	100,0	100,0	100,0

PRÜFERGEBNISSE

KORNGRÖSSENVERTEILUNG NACH PROCTOR – ABBILDUNG 2



Summe Siebdurchgang																	
[mm]	0,020	0,063	0,125	0,25	0,50	1,0	2,0	4,0	8,0	11,2	16,0	22,4	31,5	45	63	90	125
[M.-%]	3,3	5,6	7,3	9,9	14,1	20,5	28,1	37,0	51,0	58,2	66,7	77,4	87,7	97,0	100,0	100,0	100,0

Beurteilung

Gemäß den durchgeführten Prüfungen entspricht die geprüfte Probe mit der Handelsbezeichnung „RM I 0/63, U3, U-A“, gemäß den Vorgaben der ÖNORM B 3140, Ausgabe 2016-06-01, den Anforderungen für eine frostsichere und frostbeständige ungebundene Oberen Tragschicht 0/63 der Güteklasse I und U-Klasse U3 für rezykliertes gebrochenes Mischgranulat.

Des Weiteren werden die Anforderungen für ungebundene Obere Tragschichten 0/63 der U-Klasse U4, U5, ungebundene Untere Tragschichten 0/63 der U-Klasse U6, U7, U8 und die Anforderungen an ungebundene Tragschichten ohne gebundene Überbauung der U-Klasse U9 bzw. U10 gemäß RVS 08.15.01 eingehalten.

Das Prüfgut erfüllt auch die Anforderungen für ungebundene Tragschichten zum Bau von Sportplatzbeläge gemäß ÖNORM B 2606-2, Ausgabe 2000-09-01 bzw. die Anforderungen an die Wasserdurchlässigkeit für Frostschutzschichten gemäß Vorbemerkungen Version 2020 des Land Tirol – Amt der Tiroler Landesregierung.



baulab
Baustoffprüfung und Consulting e.U.
AMERLING 112 · A-6239 KRAMSACH
Tel: +43(0)5337 213 05, Fax: +43(0)5337 213 05-10
www.baulab.tirol | office@baulab.tirol

Reinhard Moser
Laborleiter

Kramsach, am 21.10.2020



T0001-20-62

15.10.2020

Seite 1/4

Höbersdorf, mk

Auftraggeber: BauLab Baustoffprüfung und Consulting e.U.
Amerling 112
A-6233 Kramsach

Auftrag vom: 09.09.2020

PRÜFBERICHT

Erfassung der charakteristischen Eigenschaften einer recycelten Gesteinskörnung gemäß EN 13242, ÖNORM B 3140, Recycling-Baustoffverordnung BGBl. II Nr. 181/2015 sowie Änderungen der Recycling-Baustoffverordnung BGBl. II Nr. 290/2016

Prüfgut:
RM 0/63
(BauLab 2020/1026-003)

Produktionsstätte:
ZWL Oberndorf

Hersteller:
HWK Recycling GmbH

Produktionszeitraum: 26.08.2020 – 02.09.2020

Umfang:

- 7 Seiten insgesamt, davon:
- 4 Seiten Bericht
- 3 Beilage(n), 3 Seite(n)

Im Falle einer Vervielfältigung oder Veröffentlichung des Berichts darf der Inhalt nur wort- und formgetreu und ohne Auslassung oder Zusatz wiedergegeben werden. Auszugsweise Vervielfältigung oder Veröffentlichung unter Berufung auf den Bericht bedarf der Genehmigung des Ausstellers. Die Prüfergebnisse bzw. die Konformitätsbewertungen beziehen sich ausschließlich auf die untersuchten Proben. Wenn keine Konformitätsbewertung durchgeführt wird, kann die Messunsicherheit des Verfahrens bei qm@nievelt.at angefordert werden. Sofern die Spezifikationen nichts anderes erfordern, werden bei den Konformitätsbewertungen keine Messunsicherheiten berücksichtigt, da bei den festgelegten Beurteilungskriterien der Anforderungsnormen die Messunsicherheiten in der Regel bereits berücksichtigt sind.



T0001-20-62

15.10.2020

Seite 2/4

1. ALLGEMEINES

Die Nievelt Labor GmbH wurde beauftragt, an der recycelten Gesteinskörnung Prüfungen gem. EN 13242, ÖNORM B 3140, Recycling-Baustoffverordnung, BGBl. II Nr. 181/2015 sowie Änderungen der Recycling-Baustoffverordnung BGBl. II Nr. 290/2016 durchzuführen.

Auftraggeber: BauLab e.U.
Auftragsnummer: 2020/1026-003
Hersteller: HWK Recycling GmbH
Prüfgut: RM 0/63
Art der Prüfung: Deklarationsprüfung

Angaben des Herstellers:

Produktionsstätte: ZWL Oberndorf
Produktionsstunden/-menge: 30 h / ca. 4500 t
Produktionszeitraum: 26.08.2020 – 02.09.2020

Angaben zur Probenahme und Probenteilung:

Entnahmestelle: ZWL Oberndorf
Probenahme/Probenehmer: 03.09.2020 /R. Moser
Probenahmeplan/ -protokoll: Beilage 3
Probenteilung: Riffelteiler gem. EN 932-2/
~~Viertelmethode gem. EN 932-2~~

Probeneingang: 09.09.2020

2. PRÜFVERFAHREN

Auftragsgemäß wurden die folgenden Prüfungen durchgeführt:

- Umweltverträglichkeit gemäß Recycling-Baustoffverordnung, BGBl. II Nr. 181/2015 sowie Änderungen der Recycling-Baustoffverordnung BGBl. II Nr. 290/2016

Die Überprüfungen erfolgten im Zeitraum vom 10.09.2020 bis zum 29.09.2020.



T0001-20-62

15.10.2020

Seite 3/4

3. DOKUMENTATION DER PROBENENTNAHME



Foto 1: Ort und Lage des Zwischenlagers



Foto 2: Detailaufnahme der recycelten Gesteinskörnung



T0001-20-62

15.10.2020

Seite 4/4

4. ERGEBNISSE UND KONFORMITÄTBEWERTUNG

Die Bewertung der Prüfergebnisse erfolgt nach dem Runden der Messergebnisse auf die signifikante Stelle des Anforderungswertes gemäß ÖNORM A 6403.

Die Detailergebnisse der Umweltverträglichkeit sind der Beilage 1 zu entnehmen.

Umweltverträglichkeit - Tabelle 1

Eigenschaft	Prüfnorm	Ergebnis	Zielvorgabe Q-Klasse
Qualitätsklasse Umweltverträglichkeit	RBV	U-A ¹⁾	U-A

5. INTERPRETATION

Der nachgereihten Tabelle ist die Interpretation der untersuchten Probe zu entnehmen.


Interpretation - Tabelle 2

Parameter	Symbol	Bezug	entspricht der Qualitätsklasse
Umweltverträglichkeit	-	Recycling- Baustoffverordnung, ÖNORM B 3140	U-A ¹⁾
Schlüsselnummer gemäß BGBl. II Nr. 181/2015 und BGBl. II Nr. 290/2016			31490

¹⁾ Umweltverträglichkeit gemäß Recycling-Baustoffverordnung, ohne Ermittlung der Verunreinigungen


Zeichnungsberechtigter
Ing. Stefan Nievelt BSc.

Nievelt Labor GmbH
Akkreditierte Prüf- u. Inspektionsstelle
A-2011 Höbersdorf, Betriebsstraße 1


Leiter Prüfstelle

Dr. Martin Buchta



T0001-20-62

Beilage 1

Probennummer:	T1002-20-311/001					
Externe Probenbez.:	2020/1026-003					
Probenbeschreibung:	RM 0/63					
Parameter	Methode	Akk.	Einheit	Ergebnis	Qualitätsklassen gem. RBV 2015, BGBl. II Nr. 181/2015	
Gesamtgehalte					U-A	U-B
Trockensubstanz	EN 14346	(A)	%	94,3		
PAK 16	ÖNORM L 1200	(A)	mg/kg	0,37	12,0	20
Benzo(a)pyren	ÖNORM L 1200	(A)	mg/kg	< 0,05		
C10-C17 Ges.	-	(A)	mg/kg	< 75	75	100
KW-Index	EN 14039	(A)	mg/kg	310	150	200
Blei	EN ISO 11885	(A)	mg/kg	< 5,0	150	150/500 ^{2) 3)}
Chrom	EN ISO 11885	(A)	mg/kg	33	90/300 ³⁾	90/700 ³⁾
Kupfer	EN ISO 11885	(A)	mg/kg	16	90/300 ³⁾	90/500 ³⁾
Nickel	EN ISO 11885	(A)	mg/kg	30	60/100 ³⁾	60 ⁴⁾
Quecksilber	EN 1483	(A)	mg/kg	0,06	0,7 ⁵⁾	0,7
Zink	EN ISO 11885	(A)	mg/kg	31	450	450
Eluat					U-A	U-B
pH-Wert	EN ISO 10523	(A)	-	11,6	7,5 bis 12,5 ^{6) 7)}	7,5 bis 12,5 ^{6) 7)}
elektr. Leitfähigkeit	EN 27888	(A)	mS/m	160	150^{7) 8)}	150^{7) 8)}
Chrom	EN ISO 11885	(A)	mg/kg	< 0,10	0,6	1 ⁹⁾
Kupfer	EN ISO 11885	(A)	mg/kg	< 0,10	1	2
Nickel	EN ISO 11885	(A)	mg/kg	< 0,10	0,4	0,6
Ammonium-N	EN ISO 11732	(A)	mg/kg	0,71	4	8
Nitrit-N	EN ISO 13395	(A)	mg/kg	0,60	2	2
TOC	EN 1484	(A)	mg/kg	41	100	200
Chlorid	EN ISO 10304-1	(A)	mg/kg	39	800	1000
Sulfat	EN ISO 10304-1	(A)	mg/kg	130	2500	6000 ^{9) 10)}

(A)...Prüfung erfolgte im akkreditierten Bereich gem. EN/ISO/IEC17025 der Nievelt Labor GmbH

Grenzwertüberschreitungen sind gelb hinterlegt.

¹⁾ ... Wird der Grenzwert für den KW-Index (C10-C40) aufgrund von bituminösen Anteilen überschritten, so ist dieser Wert für die Beurteilung des Materials nicht maßgeblich, sofern der (flüchtigere) Anteil an C10-C17 75 mg/kg TM bei der Qualitätsklasse U-A und 100 mg/kg TM bei der Qualitätsklasse U-B für den KW-Index nicht überschreitet. In diesem Fall ist im Prüfbericht das Ergebnis für C10-C17 sowie der Asphaltanteil in M-% anzugeben. Alternativ ist bei einem Recycling-Baustoff RA (recyciertes gebrochenes Asphaltgranulat) mit einem Asphaltanteil von mehr als 90 M-% der Parameter KW-Index nicht anzuwenden. Statt dessen gilt ein KW-Index im Eluat von 2 mg/kg TM bei der Qualitätsklasse U-A und ein KW-Index im Eluat von 5 mg/kg TM bei der Qualitätsklasse U-B.

²⁾ ... Bei einem geogen bedingten Gehalt an Blei, der den Wert von 150 mg/kg TM überschreitet, ist der Parameter Blei im Eluat zu bestimmen und ein Grenzwert von 0,3 mg/kg TM einzuhalten.

³⁾ ... Für geogen bedingte Gehalte in Gesteinskörnungen gilt der höhere Wert.

⁴⁾ ... Für geogen bedingte Gehalte gilt keine Begrenzung.

⁵⁾ ... Bei Ausbauasphalt ist dieser Parameter nicht anzuwenden.

⁶⁾ ... Für natürliches, nicht verunreinigtes Gestein gilt ein pH-Wertebereich ab 6,5.

⁷⁾ ... Bei Überschreitung des pH-Wertes und/oder der elektrischen Leitfähigkeit kann bei frischgebrochenen betonhaltigen Recycling-Baustoffen eine Schnellkarbonatisierung in Anlehnung an die ÖNORM S 2116-3 "Untersuchung stabilisierter Abfälle, Teil 3: Schnellkarbonatisierung", ausgegeben am 01. Jänner 2010, durchgeführt werden. In diesem Fall hat eine nochmalige Eluatuntersuchung zu erfolgen. Jedenfalls müssen nach der Karbonatisierung die Grenzwerte eingehalten werden. Dies gilt sowohl für den pH-Wert als auch für die elektrische Leitfähigkeit.

⁸⁾ ... Bei einem pH-Wert zwischen 11,0 und 12,5 beträgt der Grenzwert für die elektrische Leitfähigkeit 200 mS/m.

⁹⁾ ... Für Recycling-Baustoffe, die mehr als 50 M-% Ziegel enthalten, gilt keine Begrenzung.

¹⁰⁾ ... Bei einem Ca/SO₄-Verhältnis von >= 0,43 im Eluat gilt ein Grenzwert von 8.000 mg/kg TM.



T0001-20-62

Beilage 2

Analysenmethoden und Bestimmungsgrenzen

Parameter	Methode	Dim.	BG (untere Arbeitsbereichsgrenze)
Gesamtgehaltuntersuchungen:			
Arsen	EN ISO 11885	mg/kg	5
Benzol, Toluol, Ethylbenzol, Xylole (BTXE)	ISO 22155	mg/kg	0,4
Blei	EN ISO 11885	mg/kg	5
Cadmium	EN ISO 11885	mg/kg	0,4
Chrom (gesamt)	EN ISO 11885	mg/kg	5
Cobalt	EN ISO 11885	mg/kg	5
Kohlenwasserstoff-Index	EN 14039	mg/kg	10
Königswasseraufschluss	EN 13657	---	---
Kupfer	EN ISO 11885	mg/kg	5
Molybdän	EN ISO 11885	mg/kg	5
Nickel	EN ISO 11885	mg/kg	5
PCBs	EN 15308	mg/kg	0,05/Kongener
polycyclische arom. Kohlenwasserstoffe (PAK)	ONORM L 1200	mg/kg	0,5
Quecksilber	EN 1483	mg/kg	0,05
Thallium	EN ISO 11885	mg/kg	5
TOC (als C)	EN 13137	mg/kg	3000
Trockensubstanz	EN 14346	M-%	---
Zink	EN ISO 11885	mg/kg	10
Wolfram	EN ISO 11885	mg/kg	5
Eluatuntersuchungen:			
Aluminium	EN ISO 11885	mg/l	0,01
Ammonium	EN ISO 11732	mg N/l	0,01
Anion. Tenside	EN ISO 16265	mg/l	0,005
Antimon	EN ISO 11885	mg/l	0,006
Arsen	EN ISO 11885	mg/l	0,01
adsorbierbare organ. geb. Halogene (AOX, als Cl)	EN ISO 9562	mg/l	0,01
Barium	EN ISO 11885	mg/l	0,01
Benzol, Toluol, Ethylbenzol, Xylole (BTXE)	ISO 22155	mg/kg	0,4
Blei	EN ISO 11885	mg/l	0,01
Cadmium	EN ISO 11885	mg/l	0,001
Chlorid	EN ISO 10304-1	mg/l	0,5
Chrom (gesamt)	EN ISO 11885	mg/l	0,01
Cobalt	EN ISO 11885	mg/l	0,01
Cyanid gesamt bzw. leicht freisetzbar	EN ISO 14403-2	mg/l	0,002
Eisen	EN ISO 11885	mg/l	0,02
elektr. Leitfähigkeit	EN 27888	mS/m	---
Elution	EN 12457-4	---	---
extrahierbare organ. geb. Halogene (EOX, als Cl)	DIN 38409, Teil 8	mg/l	0,01
Fluorid	EN ISO 10304-1	mg/l	0,05
Kohlenwasserstoff-Index	EN ISO 9377-2	mg/l	0,08
Kupfer	EN ISO 11885	mg/l	0,01
Molybdän	EN ISO 11885	mg/l	0,01
Nickel	EN ISO 11885	mg/l	0,01
Nitrat	EN ISO 10304-1	mg/l	0,5
Nitrit als N	EN ISO 13395	mg/l	0,003
Phenolindex nach Destillation	EN ISO 14402	mg/l	0,005
Phosphat als P	EN ISO 15681-2	mg/l	0,005
pH-Wert	DIN 38404, Teil 5	---	---
Quecksilber	EN ISO 12846	mg/l	0,0002
Selen	EN ISO 11885	mg/l	0,01
Silber	EN ISO 11885	mg/l	0,01
Sulfat	EN ISO 10304-1	mg/l	0,5
Thallium	EN ISO 11885	mg/l	0,01
TOC	EN 1484	mg/l	0,5
Vanadium	EN ISO 11885	mg/l	0,01
Zink	EN ISO 11885	mg/l	0,02
Zinn	EN ISO 11885	mg/l	0,01
Wolfram	EN ISO 11885	mg/l	0,01

BEILAGE 3

Auftraggeber	Baulab Baustoffanforderungen. Ausschussgeb.	LE-Nummer T0001-20-62 Eingang 03.09.2020 Beilage																				
Hersteller	HNK Recycling GmbH																					
GLN Nummer des Herstellers	9008390920312																					
Produktionsstätte	ZWL Oberndorf																					
Herkunft des Materials <small>(nur wenn Produktionsstätte und ZWL unterschiedlich)</small>	/																					
Art der Gesteinskörnung <small>(Materialart und Korngröße)</small>	RM 0/63	<small>(Beispiel: RB 0/32)</small>																				
Bezeichnung gemäß § 11 RBVO <small>(gewünschte Materialbezeichnung Hersteller)</small>	RM I 0/63, U3, U-A	<small>(Beispiel: RB I 0/32, U3, U-A)</small>																				
Größe des Loses (Charge) in t	4500t	<input type="checkbox"/> geschätzte Angabe <input checked="" type="checkbox"/> Herstellerangabe																				
Produktionszeitraum <small>(inkl. Produktionsstunden, Angabe in ganze Stunden)</small>	26.08.2020 - 02.09.2020 (30 Std.)																					
Entnahmestelle	übliche Materialdeponie																					
Verfahren der Probenahme	Kopfprinzip aufbereitung																					
Verfahren der Probenentteilung	Das Verfahren der Probenentteilung ist im Bericht der Prüfstelle angeführt.																					
Probenahmegeräte	<input checked="" type="checkbox"/> Schaufel <input type="checkbox"/> Radlader <input type="checkbox"/> sonstiges <small>(Geräte angeben)</small>																					
Verpackung der Probe	PE-Tüte																					
Fotos <small>(nur für Deklarationsprüfung)</small>	<input checked="" type="checkbox"/> Lage des Zwischenlagers <input checked="" type="checkbox"/> Detailfoto des Materials																					
Masse [kg] und Anzahl der Einzelproben <small>(Ermittlung der Masse durch Schätzung)</small>	5x20	<small>Feldprobe: Sammelprobe aus mind. 10 gleichmäßig über die vorliegende Masse verteilten Einzelproben. (ZWL > 200t < 50 Produktionsstunden)</small>																				
Masse der Sammelprobe in kg <small>(Ermittlung durch Schätzung)</small>	100 kg	<table border="1" style="font-size: small; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>GK mm</th> <th>Masse kg</th> <th>GK mm</th> <th>Masse kg</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>16</td> <td>40</td> <td>63</td> <td>80</td> </tr> <tr> <td>22</td> <td>50</td> <td>90</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>32</td> <td>60</td> <td>125</td> <td>120</td> </tr> <tr> <td>45</td> <td>70</td> <td>180</td> <td>140</td> </tr> </tbody> </table>	GK mm	Masse kg	GK mm	Masse kg	16	40	63	80	22	50	90	100	32	60	125	120	45	70	180	140
GK mm	Masse kg	GK mm	Masse kg																			
16	40	63	80																			
22	50	90	100																			
32	60	125	120																			
45	70	180	140																			
Beauftragte Prüfung	Normalnachprüfbarkeit U-A / U-B																					
Probenahme durchgeführt von	Moser Reinhard																					
Entnahmedatum	03.09.2020																					
Zweck der Prüfung	<input checked="" type="checkbox"/> Deklarationsprüfung <input type="checkbox"/> Erstprüfung/ Eignungsprüfung <input type="checkbox"/> Eigenüberwachung (wPK)																					
Anmerkung	Kornaufreie: L x D x H 16 x 25 x 6 (in Millimeter)																					
Original Prüfbericht an	Rechnung an																					
Kopie Prüfbericht an	<small>ev. Abteilung / Kostenstelle</small>																					
Auftraggeber	Nievelt Labor GmbH																					
Name (Blockschrift)	MOSEK REINHARD																					
Unterschrift																						

Erstellt 31.01.2020 Krohs	Geprüft 31.01.2020 Huber	Freigegeben 31.01.2020 Harand	Ersetzt Fassung vom -
---------------------------------	--------------------------------	-------------------------------------	--------------------------

Untersuchungsbericht über die Prüfung der Wasserdurchlässigkeit von Gesteinsmaterial

Überprüfung für: Baulab Baustoffprüfung und Consulting e.U.

Betrifft :
Bauvorhaben: Allgemein
0

Bauvorhabennr.: allgem.

Prüfgut: Frostschutzmaterial 0/63 mm
Positionsnummer LV: 0
Positionsbezeichnung: -

Entnahmeort: 2020/1026-003, HWK Oberndorf RMI 0/63, U3, U-A
Entnahmedatum: 03.09.2020

Prüfungszweck: Kontrollprüfung

Berichtsdatum: 15.09.2020

BEURTEILUNG

Die Beurteilung der Probe ist **positiv**.

Auf Grund der Prüfergebnisse entspricht die untersuchte Probe hinsichtlich Drainagefähigkeit den Bedingungen zur Herstellung der unteren Tragschichte auf Sportplätzen und auf Landesstraßen in Tirol.

Die Prüfung der Wasserdurchlässigkeit entsprechend Ö Norm B2606/T2 hat einen k-Wert von 3,64E-04 m/s ergeben und entspricht dem geforderten k-Wert.

Das Material ist gemäß Ö Norm B 4422 - 1 als "stark durchlässig" zu bezeichnen.

Allgemeines:

Die Probe soll auf Eignung als Frostschutzmaterial 0/63 mm für eine ungebundene Tragschichte untersucht werden.

Dieser Untersuchungsbericht (UB) ist **kein Übereinstimmungsnachweis für Bauprodukte** und ersetzt daher nicht eine Verpflichtung zur CE - Kennzeichnung des Bauproduktes gemäß der Bauprodukterichtlinie der EU. Dieser UB bescheinigt die Verwendbarkeit des Materials gemäß den besonderen Anforderungen des LV's.

Qualitätsbedingungen:

Die vorliegende Probe muß den Anforderungen des Leistungsverzeichnisses bzw. der RVS 08.03.01, 08.15.01 und 08.15.02 entsprechen.

Prüfungsdurchführung

Die Prüfung wurde nach den Richtlinien der RVS (11.06.2 ff) und den ÖNORMEN EN 932-1, 933ff, 1097ff, 13242, 13286ff, B 4400-1, B 4418, B 4810 und B 4811 durchgeführt.

Die Prüfung der Wasserdurchlässigkeit erfolgt entsprechend ÖNorm B2606/T2 (Prüfanw. FK DU 2/2). Die Probe wird im Proctortopf C (Probenhöhe ca. 3xD, Verdichtungsenergie 0,34 KJ/m³) verdichtet.

Äußere Beschaffenheit:

Gesteinsklasse:	nicht Teil der Untersuchung
Korngrößenverteilung:	nicht Teil der Untersuchung
Bruchflächigkeit:	nicht Teil der Untersuchung
Benennung der Bodengruppe:	Kies-Sand-Gemisch
Farbe:	Grau
Mineralbestandteile:	nicht Teil der Untersuchung
Zustand der Probe:	Probe von Deponie, ohne mod. Proctorverdichtung
Fremdanteil:	nicht Teil der Untersuchung
Verunreinigungen:	nicht Teil der Untersuchung

Untersuchungsergebnisse:

	Istwert	Sollwert
Wasserdurchlässigkeit	21 sec	< 75 sec
entspricht k =	3,64E-04 m/s	> 1,00E-04 m/s